


Inkoppling av en s-meter



S-meter	xxx	xxx
Börje Andersson	xxx	1964